

Repair Top PROCESS

(リペア トップ プロセス)

1、リペアトッププロセスとは？

- ◆ 主に生産設備の機械部品の部分めっきによる補修方法です。原理はめっきとほぼ同じですが、めっき槽を使用しないでしかも機械部品を分解せずに現場施工が可能です。

2、ブスバー接点部の銀めっき補修はありますか？

- ◆ ブスバー接点部のみ、現場で銀めっき補修が可能です。設備の分解コスト、工期が削減できる大きなメリットがあります。

3、肉盛金属は？

- ◆ 1) ニッケル
2) 銀
3) スズ

4、作業補修例



発電所のトランスのブスバー接点部を銀めっき補修した例